

## 志賀町 土砂災害警戒情報 補足情報


これは、土砂災害警戒情報 第6号の補足情報です。

特に以下に記載する地区において、土砂災害の危険度が高まっています。また、その周辺でも注意が必要です。

市町は、今後の気象情報等に十分注意し、警戒体制を強化してください。また、住民の皆様は、各メディアなどで、避難情報等にも注意してください。

警戒すべき地区	【校下名・地区名】 富来、西海、西増穂、東増穂、稗造、熊野、及びその周辺の地区
	【町会名】 富来牛下、富来生神、富来七海、西海千ノ浦、西海風無、富来領家町、 富来地頭町、西海久喜、西海風戸、酒見、八幡、相神、給分、貝田、草江、草木、 日用、東小室、広地、大西、和田、田中、今田、稲敷、栢木、尊保、阿川、楚和、 入釜、鶯野屋、地保、切留、及びその周辺の地区

<志賀町> 平成30年08月31日



凡例	
土砂災害危険度判定	
	危険
	警戒
	注意
	平常

警戒エリア付近の 要配慮者利用施設	現在のところ、ありません。
メッシュ番号	55365519, 55365538, 55365548, 55365549, 55365558, 55365559, 55365563, 55365564, 55365565, 55365567, 55365568, 55365569, 55365574, 55365575, 55365576, 55365579, 55365584, 55365586, 55365587, 55365588, 55365589, 55365597, 55365598, 55365599, 55365640, 55365642, 55365650, 55365652, 55365653, 55365660, 55365661, 55365663, 55365670, 55365671, 55365672, 55365680, 55365681, 55365682, 55365683, 55365690,

55365691, 55365692, 55365693, 55366506, 55366509, 55366518, 55366600, 55366602,  
55366610, 55366611, 55366612, 55366613, 55366614, 55366621, 55366622, 55366623,  
55366624, 55366634, 55366635, 55366641, 55366642, 55366643, 55366644, 55366645,  
55366653, 55366654, 55366655, 55366656, 55366664, 55366665, 55366666, 55366674,  
55366675