

宝達志水町 土砂災害警戒情報 補足情報


これは、土砂災害警戒情報 第1号の補足情報です。

特に以下に記載する地区において、土砂災害の危険度が高まっています。また、その周辺でも注意が必要です。

市町は、今後の気象情報等に十分注意し、警戒体制を強化してください。また、住民の皆様は、各メディアなどで、避難情報等にも注意してください。

警戒すべき地区	【校下名・地区名】 北大海、宝達、宝達山、南志雄、北志雄、及びその周辺の地区
	【町会名】 免田、森本、沢川、宝達山、坪山、東間、冬野、宝達、原、平床、海老坂、針山、当ノ熊、所司原、新宮、下石、見砂、及びその周辺の地区
※1 「*」は新たに追加された地区です。 ※2 「_」は警戒レベル4相当の地区です。 (現況で危険となっている地区、もしくは1時間後および2時間後に危険になると予想される地区です。)	

<宝達志水町> 令和3年08月12日



凡例	
土砂災害危険度判定	
	危険 (警戒レベル4相当)
	警戒 (警戒レベル3相当)
	注意 (警戒レベル2相当)
	平常 (今後の情報等に留意)

警戒エリア付近の 要配慮者利用施設	現在のところ、ありません。
メッシュ番号	55361548 , 55361549 , 55361616 , 55361617 , 55361623 , 55361624 , 55361626 , 55361627 , 55361630 , 55361632 , 55361633 , 55361634 , 55361635 , 55361636 , 55361637 , 55361640 , 55361641 , 55361642 , 55361643 , 55361644 , 55361645 , 55361646 , 55361647 , 55361650 , 55361651 , 55361652 , 55361653 , 55361654 , 55361655 , 55361656 , 55361657 , 55361664 ,

55361665, 55361666, 55361674, 55361676, 55361677, 55361684, 55361685, 55361686,
55361687, 55361694, 55361695, 55361696, 55361697, 55361698, 55362605, 55362606,
55362607, 55362608, 55362615, 55362616, 55362617, 55362618, 55362627, 55362628